



# INSTALLATION INSTRUCTIONS

## WIRING AND NETWORK

The plug on the Fluid sender cable should be mounted into a T adaptor on the NMEA2000 network as shown in following diagram.

Ensure that it is mated securely and the retaining ring has been tightened correctly to ensure the junction is waterproof.

## CABLAGGIO E RETE

Il connettore che esce dal sensore di livello deve essere collegato ad un connettore a T sulla rete NMEA2000 come mostrato nella figura seguente.

Assicurarsi che sia accoppiato in modo corretto e che l'anello di sicurezza sia stato stretto accuratamente per garantire l'impermeabilità della giunzione.

## CABLAGE ET RESEAU

Le connecteur qui sort du flotteur doit être lié à un connecteur en forme de T sur le réseau NMEA2000 comme illustré dans l'image suivante.

Vérifiez que la connexion soit correcte et que l'anneau de sécurité soit bien serré pour assurer que la jonction soit étanche.

## VERKABELUNG UND NETZWERK

Der Stecker des Füllstandsgebers muss zu einem T Stecker auf das NMEA2000 Netzwerk verbunden werden, wie es auf dem folgenden Bild gezeigt wird.

Vergewissern Sie sich, dass der Stecker gut verbunden ist und dass der Sicherungsring korrekt angezogen wurde, um eine wasserdichte Verbindung sicherzustellen.

